

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение по Ленинскому району г.Барнаула территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы № 1
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,
E-mail: pch-4altkr@mail.ru

Предписание № 358/1/211

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Акционерное общество Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
в лице управляющего директора Канакова Игоря Александровича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 358 от «03» октября 2016 г. главного государственного инспектора Ленинского района города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 21.10.2016 10:00-11:00; 25.10.2016 13:00-15:00; 27.10.2016 10:00-12:00; 14.11.2016 14:00-15:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Акционерное общество Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Барнаул, пр-кт. Космонавтов 12.

проверку проводил(а):

Шулбаков Владимир Александрович - государственный инспектор Ленинского района г. Барнаула по пожарному надзору, эксперты не привлекаются

совместно с: Директор Канаков Игорь Александрович, главный инженер Данилов Александр Николаевич, начальник отдела ОТ, ПБ и Э Журенков Андрей Владимирович
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В главном производственном корпусе осуществляется хранение готовой продукции и полуфабрикатов сверх норм сменной потребности	п. 344 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
2	В главном производственном корпусе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости разливаются падающей струей.	п. 148 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
3	В главном производственном корпусе с восточной стороны пристроены склады 3 и 4 степени огнестойкости	п. 5.18 табл. 4 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
4	В главном производственном корпусе в складе ОКС хранятся баллоны с пропаном с другими горючими материалами	п. 355 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
5	В главном производственном корпусе в подготовительном цехе насосы повысители на внутреннем противопожарном водопроводе находятся в не исправном состоянии.	п. 55 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
6	С восточной стороны бензораз-	п. 440 Правил противопо-	01.11.2017	

	датки главного производственного корпуса резервуары для хранения бензина не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-го заполнения резервуара автоматическую сигнализацию персоналу АЗС, а при 95%-м заполнении – автоматическое прекращение наполнения резервуара не более чем за 5 с.	пожарного режима в РФ ст. 4 п. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 54 НПБ111		
7	Резервуары с восточной стороны бензораздатки главного производственного корпуса для хранения бензина не оборудованы системами контроля их герметичности	НПБ 111-98*	01.11.2017	
8	С восточной стороны бензораздатки главного производственного корпуса у подземной ёмкости хранения бензина выполнены воздушные линии электропередач, ближе 10 метров.	ст. 4 п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 42 НПБ111-98*	01.11.2017	
9	В автокамерном цехе на третьем этаже производственного корпуса осуществляется хранение пиломатериалов	п 23 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
10	В автокамерном цехе в материальной кладовой установлен электрощит	п. 349 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
11	В автокамерном цехе в материальной кладовой установлены штепсельные электророзетки	п. 348 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
12	В цехе подготовки сырья в железнодорожном депо производится заправка тепловозов дизельным топливом	п. 249 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
13	В цехе подготовки сырья в железнодорожном депо осуществляется хранение дизельного топлива	п. 249 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
14	В цехе подготовки сырья на территории парка мягчителей осуществляется хранение ГЖ в бочках, контейнеры с мусором	п. 354 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
15	С западной стороны цеха подготовки сырья осуществляется хранение горючих материалов без противопожарных разрывов	п. 74 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
16	В цехе подготовки сырья в складах осуществляется хранение материалов ограничивая свободный доступ к средствам пожаротушения (ПК, ПЩ)	п. 23 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
17	В цехе подготовки сырья в местах пересечения воздухопроводов с перекрытиями не установлены противопожарные клапаны	п. 145 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
18	В цехе подготовки сырья люк для сброса бумаги автоматически не закрывается	п. 145 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
19	В цехе подготовки сырья люк для сброса упаковочного материала выполнен с пределом огнестойкости менее 30 мин.	п. 5.14 табл. 2 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
20	В цехе подготовки сырья отсутствует система дымоудаления	п. 5.2 СНиП 2.04.05-91	01.11.2017	
21	Осуществляется стоянка авто-	п. 6.39* табл. 10* СНиП	01.11.2017	

	транспорта ближе 10 метров от стен здания административно-бытового корпуса	2.07.01-89*		
22	С производственных помещений 1 этажа здания административно-бытового корпуса не выполнена система дымоудаления	п. 5.2 СНиП 2.04.05-91	01.11.2017	
23	В административно-бытовом корпусе на первом этаже организовано размещение пожароопасных помещений гаражи, СТО, окрашенные	п. 1.10 СНиП 2.09.04-87*	01.11.2017	
24	В административно-бытовом корпусе в коридорах на путях эвакуации для отделки пола частично применены горючие материалы (линолеум)	п. 6.25 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
25	В гардеробных и душевых административно-бытового корпуса на путях эвакуации установлены кабинки	п. 36 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
26	В административно-бытовом корпусе из помещения столовой отсутствует второй эвакуационный выход	п. 6.12 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
27	В галереях соединяющих административно-бытовой корпус с главным производственным корпусом не установлены противопожарные двери	п. 1.15* СНиП 2.08.02-89*	01.11.2017	
28	В корпусе ЦЗЛ с каждого этажа здания отсутствует не менее 2-х эвакуационных выходов	п. 6.12, п. 6.14 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
29	В здании общежития № 1 не предусмотрен выход на кровлю	п. 8.3 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
30	В общежитии № 1 на основном выходе установлен турникет	п. 36 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
31	В общежитии № 1 эвакуационные выходы закрыты на замки	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
32	В общежитии № 2 эвакуационные выходы закрыты на замки	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
33	На втором этаже общежития второй эвакуационный выход загромождён (устроена комната для проживания)	п. 36 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
34	В общежитии № 3 автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
35	На первом этаже общежития № 3 устроен магазин не отделенный от жилой части здания противопожарными преградами	СНиП 2.08.01-89*	01.11.2017	
36	Эвакуационные выходы в общежитии № 3 закрыты на замки	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
37	В общежитии № 3 косоуры в лестничной клетке выполнены пределом огнестойкости менее 1 часа	п. 5.18 табл. 4 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
38	В общежитии № 3 эксплуатируются плитки	п. 89 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
39	В общежитии № 3 под лестничным маршем хранятся горючие материалы	п. 23 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
40	В общежитии № 3 отсутствуют доводчики на дверях отделяющих лестничные клетки от коридоров	п. 36 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	

	этажей			
41	В общежитии № 3 высота выхода с третьего этажа выполнена менее 1,9 метра	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
42	С третьего этажа (мансарда) общежития № 3 отсутствует второй эвакуационный выход	п. 6.12 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
43	Пол в общежитии № 3 на третьем этаже выполнен из горючих материалов	п. 6.25 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
44	Несущие конструкции мансардного этажа (3 этаж) выполнены из материалов с пределом огнестойкости менее 45 мин.	п. 5.18 табл. 4 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
45	Наружные ненесущие стены третьего этажа общежития № 3 выполнены из материалов с пределом огнестойкости менее 15 мин.	п. 5.18 табл. 4 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
46	В общежитии № 3 отсутствует выход на кровлю	п. 8.3 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
47	На расстоянии не менее 200 метров от зданий общежитий отсутствует наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84*	01.11.2017	
48	Не во всех зданиях предприятия восстановлена работоспособность систем автоматического водяного и газового пожаротушения и пожарной сигнализации (автокамерный цех, главный производственный корпус, депо ЦПС, участок мягчителей, 2 этаж склада готовой продукции цеха комплектации, БСС подготовительного цеха, кабельных каналах ГПП-1)	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
49	Не все здания предприятия оборудованы системами автоматического пожаротушения и сигнализации	табл. 1, 2 НПБ 110-03	01.11.2017	
50	Осуществляется хранение продукции, оборудования, установка временных сооружений в противопожарных разрывах между зданиями	п. 74 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
51	Технологические проёмы в стенах и перекрытиях производственных и складских зданиях не защищены огнепреграждающими устройствами	п. 145 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
52	Не выполнены противопожарные двери в проёмах: - в ЦПС: выходы на кровлю, в помещении насосной, между слесарной мастерской и тарным складом, в венткамерах, на участке упаковки упаковочных материалов, между секциями хранения каучука и другими материалами, двери лифтовых шахт; - в подготовительном цехе: в помещении промежуточного склада мягчителей, насосной, лифтовых, кабельных туннелей, кладовых горючих материалов; - в сборочном цехе: складские помещения хранения ГЖ;	п. 5.14 табл. 2 СНиП 21-01-97*, п. 2.11 СНиП 2.09.02-85, п. 7.3 СНиП 31-03-2001	01.11.2017	

	- цех вулканизации: в помещение хранения клеев и смазок; - в комплектации: в складе легко-вых шин, двери электрощитовых; - ЦВТ: в противопожарных перегородках, отделяющих помещение зарядной от других помещений цеха, не выполнены тамбур - шлюзы с постоянным подпором воздуха, в помещениях вентиляционных; - автокамерный цех: в складе масел; - по всем зданиям предприятия: выхода на кровлю, в электрощитовых, между административно-бытовыми помещениями и производственно-складскими.			
53	Не установлены механизмы для самозакрывания и уплотнения в притворах в дверях, отделяющих лестничные клетки от производственных помещений, общих коридоров	п. 33 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
54	перегородки и перекрытия в встроенных помещениях производственных и складских зданий выполнены из материалов с пределом огнестойкости менее 45 мин.: -цех вулканизации: гараж; -сборочный цех: склады масел, гараж; - цех ВШНР: склады ГСМ, гараж; - автокамерный цех: склад масел; - комплектация: подсобные помещения; - ОМТС: подсобное помещение склада масел; - тамбур входа в бензораздатку подготовительного цеха	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.11.2017	
55	Пожарные гидранты № 1, 2, 3, 18, 26, 27, 28, 29 находятся в не исправном состоянии	п. 55 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
56	В складах и материальных кладовых на предприятии осуществляется хранение с нарушением требований ГОСТ по совместимости хранения	п. 339 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
57	На территории по 9-ый Заводской проезд, 48 организована свалка горючих отходов, без противопожарных разрывов, обеспечения проездов для пожарной техники	п. 74, п. 75 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2017	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Шулбаков Владимир Александрович - государственный инспектор Ленинского района г. Барнаула по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)
М.Л.П.

«14» ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)


(должность)


(фамилия, инициалы)

«14» ноября 2016 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)