


Утверждаю
Технический директор
Баяндин А.Е.



Техническое задание

на капитальный ремонт машины ф/в 75"

Необходимо выполнить следующие работы:

1. Последовательная разборка форматора

2. Ремонт деталей и узлов:

- слить масло из редукторов РВХ и РНХ (гайка 532047-02011 – 1 шт.)
- ремонт редукторов с заменой венца, подшипников, сальников (подшипник 314 – 1 шт., 7614 – 2 шт., 7610 – 2 шт., 212 – 1 шт., колесо червячное 532047-07100 – 1 шт. и 532047-08100 – 1 шт., червяк 532047-07014-1 шт., червяк 532047-08011)
- замена уплотнений под траверсой (набивка сальниковая АФТ 20x20 – 2 кг)
- ремонт блоков, верхней паровой камеры и замена нижней паровой камеры (корпус цилиндра 532047-03200 – 1 шт.)
- ревизия и ремонт системы смазки с заменой трубок и масленок (трубка медная 8 мм – 2 кг)
- замена бронзовых втулок на кинематике ф/в по мере их износа (втулка бр.190x150x100 – 2 шт., втулка бр.110x70x100 – 2 шт.)
- ремонт промежуточной пары с заменой изношенных бронзовых подшипников, шестерен, шпонок (втулка бр.375x325x165 – 2 шт., втулка бр.255x225x135 – 4 шт., втулка бр.150x115x105 – 4 шт.)
- ремонт механизма привода ЦУД, замена манжет, фторопласта, замена бронзовых втулок на рычаге (шток 532047-05030 – 1 шт.)

- ремонт механизма отрыва автопокрышки с заменой штока, уплотнений, тросов, реставрация тумбы (шток 532047-06002 – 1 шт.)
- ремонт ЦУДов с заменой всех изношенных деталей, штока, поршней, телескопов (шток К-9967 – 1 шт., телескоп 532047-03069)
- восстановить все ограждения и аварийники


3. Последовательная сборка форматора

4. Залить масло в форматор (масло МС-20 – 40л)

5. Обкатка

6. Сдача форматора по акту

Главный механик



Бойко С.А.

Зам. нач. цеха вулканизации по оборудованию



Бочкор С.П.